

Actiepuntenlijst wijkschouw Noordpolder

Datum: dinsdag 24 juni 2008

Deelnemers: 4 bewoners/ondernemers, wijkmanager

Thema	Locatie	Probleem/aandachtspunt	Oplossing/reactie	Realisatie
Woonomgeving/ leefomgeving				
	Hoefslag/Vrederustlaan/Kooltuin	Op diverse plekken stukgereden bermen. Verzoek om bermen op te vullen met verharding dat enkele jaren geleden op verschillende stukken is toegepast.	Verharding van de bermen betekent een verlegging van het probleem. De bermen zijn (zonder verharding) een aantal keren opgevuld. Wanneer het probleem terugkeert, zal opnieuw actie worden ondernomen.	3e kw. 08
	Hoefslag/Vrederustlaan/Kooltuin	De bochten in de Hoefslag en de kruising Hoefslag/Vrederustlaan worden regelmatig stukgereden.	Bij de bochten van de kruising Hoefslag/Vrederustlaan is het asfalt weggereden. Deze bochten worden opgevuld en voorlopig van halfverharding (duomix) voorzien. In een later stadium kan het asfalt hersteld worden. Bij de andere bochten is geen sprake van stukgereden asfalt. Wel worden deze waar nodig van genoemde halfverharding voorzien.	4e kw. 08
	Hoefslag/Vrederustlaan/Kooltuin	Gevaarlijke situaties door sporters in de avonduren die geen/onvoldoende verlichting dragen.	Sporters die gebruikmaken van de openbare weg zijn net als andere weggebruikers verplicht in voldoende mate verlichting te dragen. Dit is een eigen verantwoordelijkheid.	n.v.t.
	Kooltuin	Het wegdek van het doodlopende gedeelte van de Kooltuin (richting Kooltuin nr. 8) is smaller geworden als gevolg van werkzaamheden aan de waterleiding die een aantal jaren zijn uitgevoerd.	Het is niet mogelijk dit gedeelte van de Kooltuin binnen afzienbare termijn te verbreden. Bij een eerstvolgende reconstructie worden de mogelijkheden tot verbreding bezien.	na 2012
Groen				
	Hoefslag	De bomen in de berm naast Hoefslag nr. 2 belemmeren een goed uitzicht op de bocht, waardoor gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan.	Afgehandeld via Meldpunt Wijkbeheer. Door het snoeien van één van de bomen is het uitzicht verbeterd.	jul-08
Verkeer				
	Hoefslag/Vrederustlaan	De schrikhekkens in de bocht bij Hoefslag 2, bij de kruising nabij Hoefslag 13-14 en bij de kruising Hoefslag/Vrederustlaan verkeren in slechte staat.	Afgehandeld via Meldpunt Wijkbeheer. Alle schrikhekkens zijn vervangen; twee in juli 2008 en de derde in oktober 2008.	okt-08

	Kooltuin/Noordeindseweg	Gevaarlijke kruising Kooltuin/Noordeindseweg omdat bomen in de bocht het zicht op de Noordeindseweg ontnemen.	Afgehandeld via Meldpunt Wijkbeheer. De betreffende bomen staan op particulier terrein. Na aanschrijving door gemeentelijke handhaver heeft eigenaar bomen gesnoeid. Desondanks vraagt deze kruising, waar overigens zelden ongelukken plaatsvinden, oplettendheid en voorzichtigheid van de weggebruikers.	jul-08
	Kooltuin	Kort voor de kruising met de Noordeindseweg is een bord 'zachte berm' geplaatst dat daar geen functie lijkt te hebben.	Afgehandeld via Meldpunt Wijkbeheer. Het bord is verwijderd.	jun-08
	Hoefslag/Kooltuin/ Vrederustlaan	Bij gladheid wordt er te laat in de Noordpolder gestrooid.	Uitgangspunt bij de gladheidsbestrijding is dat binnen redelijke afstand van elke woning een gestrooide weg of fietspad is. In de strooiroutes, die binnen 2,5 uur na alarmering gestrooid moeten zijn, zijn de primaire wegen en fietspaden opgenomen. In de Noordpolder zijn dit in eerste instantie de Rijskade, Delftsestraatweg en Noordeindseweg. De Hoefslag, Kooltuin en Vrederustlaan hebben lagere prioriteit en worden alleen afhankelijk van de omstandigheden gestrooid.	n.v.t.

Laatste actualisatie: 2 december 2008