

datum 24 september 2010

Nader onderzoek verkeersmaatregelen kruising Zuidpoldersingel - Gildepad

Deze week zijn een aantal eerste maatregelen genomen om de kruising van de Zuidpoldersingel met het Gildepad veiliger te maken. Donderdag 23 september – een dag na het realiseren van een stopkruising (die automobilisten verplicht te stoppen) en het aanpassen van bomen en struiken rondom de kruising – is een ongeval met een scooter gebeurd.

De gemeente is geschrokken van weer een incident, daags na het nemen van de maatregelen, aldus verkeerswethouder José van Egmond. “Hoewel we nog niet weten waardoor het ongeluk precies is gebeurd, hoopten we met de eerste maatregelen al een slag gemaakt te hebben. We waren en zijn ook al bezig met het uitzoeken van andere maatregelen, maar niet alles is direct te realiseren. Het nemen van de juiste, weloverwogen maatregelen vergt de nodige voorbereiding. Hoe snel we de kruising ook helemaal verkeersveilig willen hebben.”

Maatregelen

Naast de al genoemde maatregelen zijn eind deze week blokken geplaatst die het fietsers onmogelijk moeten maken de kruising schuin af te snijden. Binnenkort wordt ook een verkeersbord op het fietspad geplaatst met ‘matig je snelheid, zoek oogcontact’. Daarnaast is de politie gevraagd om op deze locatie extra te handhaven op snelheid. Andere maatregelen worden nog overwogen.

De gemeente heeft niet eerder maatregelen genomen, omdat er voorheen geen problemen waren. Vorig jaar zijn er voor de kruising bijvoorbeeld geen ongevallen geregistreerd door de politie. Ook zijn er geen klachten binnen gekomen van omwonenden. Pas sinds maart dit jaar zijn er ongelukken gebeurd met fietsers en scooters. Nadat de verkeersveiligheid van de kruising werd betwijfeld, is de gemeente in overleg gegaan met omwonenden en zijn de verkeersongevallen geanalyseerd als voorbereiding op te nemen maatregelen. Ook het laatste ongeluk wordt nog geanalyseerd.