

# SITUATIE LUCHTFOTO





# SITUATIE ONDERLEGGER





# GEVELBEELD DEFINITIEF ONTWERP

In deze afbeelding zijn de bomen voor het gebouw weggehaald, zodat de gevel goed zichtbaar is.





# GEVELBEELD NOORDZIJDE





# GEVELBEELD NOORDWEST





# GEVELBEELD NOORDZIJDE





# GEVELBEELD NOORDZIJDE





# GEVELBEELD VOGELVLUCHT NOORD





# GEVELBEELD WEST





# GEVELBEELD ZUIDWEST





# GEVELBEELD ZUIDOOST

